

BORSTUCCO OEM Private Label Product Universal Primer



پرایمر یونیورسال همه کاره بور

بورپینت یک پوشش پایه آب است که به عنوان لایه زیرین پیش از اعمال رنگ‌های داخلی و خارجی استفاده می‌شود. این پرایمر با ویژگی‌هایی مانند چسبندگی بالا، سرعت خشک‌شدن مناسب و مقاومت در برابر شرایط جوی، به بهبود دوام و کیفیت رنگ نهایی کمک می‌کند.

برخلاف برخی از پرایمرهای پایه حلال، پرایمر یونیورسال بورپینت با پایه آب تولید شده که آن را برای محیط‌زیست مناسب‌تر می‌کند. همچنین، این پرایمر با ویژگی‌های چسبندگی بالا و سرعت خشک‌شدن مناسب، عملکرد بهتری نسبت به برخی محصولات مشابه ارائه می‌دهد.

پرایمر ایزولان یک پوشش استایرن آکریلیک است که به عنوان لایه زیرین پیش از اعمال رنگ‌های داخلی و خارجی استفاده می‌شود. این پرایمر با رقیق‌سازی ۴ تا ۵ برابر با آب، به کاهش مصرف رنگ کمک می‌کند. ویژگی‌های آن شامل پایه آب، چسبندگی بالا، سرعت خشک‌شدن مناسب و مقاومت در برابر شرایط جوی است. برای استفاده، سطح باید تمیز و خشک باشد و پرایمر با نسبت ۴ تا ۵ برابر آب رقیق شود. سپس با استفاده از قلم‌مو، غلطک یا اسپری، پرایمر به صورت یکنواخت بر روی سطح اعمال می‌شود و پس از خشک‌شدن، لایه بعدی رنگ می‌تواند اعمال شود. با استفاده از پرایمر ایزولان، می‌توانید به نتایج بهتری در رنگ‌آمیزی دست یابید و از دوام و ماندگاری بالاتری برخوردار شوید.

Canakkale Onsekiz Mart University

ÇEKAM, Energy Resources Application and Research Center Thermal Conductivity Determination

Report No/Date: 15.03.202

Application No/Date: 15.01.2021



BORSTUCCO OEM Private Label Product Universal Primer

ویژگی‌های یونیورسال:

- (1) چسبندگی بالا
- (2) سرعت خشک شدن مناسب
- (3) مقاومت در برابر شرایط جوی
- (4) افزایش دوام و ماندگاری رنگ نهایی
- (5) مناسب برای سطوح داخلی و خارجی
- (6) سازگار با محیط زیست و بدون بوی آزاردهنده



کاربرد پرایمر همه کاره بور:

این پرایمر برای سطوح داخلی و خارجی مناسب است و می‌تواند بر روی سطوح مختلفی مانند دیوارها، سقف‌ها و سطوح بتنی، چوبی و فلزی استفاده شود.

نحوه استفاده پرایمر همه کاره بور:

آماده‌سازی سطح: سطح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
رقیق‌سازی: پرایمر را با نسبت ۴ تا ۵ برابر آب رقیق کنید.
اعمال پرایمر: با استفاده از قلم‌مو، غلطک یا اسپری، پرایمر را به صورت یکنواخت بر روی سطح اعمال کنید.
خشک شدن: اجازه دهید پرایمر به خوبی خشک شود تا لایه بعدی رنگ اعمال شود.

مصرف رنگ: مصرف پرایمر بستگی به نوع سطح و شرایط آن دارد. به طور معمول، هر لیتر پرایمر می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۲ متر مربع را پوشش دهد.

بسته‌بندی: سطل‌های پلی‌اتیلنی (PE) در حجم‌های ۵ لیتری، ۱۰ لیتری و ۲۰ لیتری

ماندگاری: ۲۴ ماه در بسته‌بندی اصلی و باز نشده، در محیطی خنک و خشک